

El Aletlerinde Güvenlik Rehberi: Kazasız Bir Çalışma İçin Altın Kurallar

Doğru İş İçin Doğru Alet



Aletler sadece tasarım amaçlarına uygun kullanılmalıdır. Örneğin bir anahtar asla çekici, bir tornavida ise asla levye yerine kullanılmamalıdır.



En İyi Alet Zihniyetinizdir

Profesyonel ustalığın sırrı, aleti elinize almadan önce yapılan gözle kontrol ve proaktif bir güvenlik farkındalığına sahip olmaktır.

KKD Kullanımı Zorunludur



Yapılan işin niteliğine göre koruyucu gözlük, maske, eldiven ve 80-85db (A) üzerindeki görüntüler de koruyucu kulaklık kullanılmalıdır.

Güvenli Depolama Standartları



Aletler geçiş yollarına bırakılmamalı, masaüstünde dağınık bir vaziyette durmamalı, farkın çantalarında veya uygun raflarda saklanmalıdır.

Mekanik El Aletleri (Çekiç, Tornavida, Anahtar)



Çekiçlerde Baş ve Sap Uyumu: Gevşek başlı çekiçler çalışma esnasında mermi gibi fırlayabilir. Çekiğin baş ve sapı ayrılmaz bir bütün gibi sağlam ve sıkı olmalıdır.



Tornavida Ve Vida Uyumu: Vidaya tam oturmeyen tornavida kayarak elinizi yaralamanıza yol açabilir, kullanılacak tornavida-vida uyumlu olmalıdır ve sadece vida sıkmak ve gevşetmek için kullanılmalıdır.



Anahtarlar Da Aşın Zorlamadan Kaçının: Yaralanmaların önüne geçmek için somunu tam olarak kavrayan anahtarlar kullanılmalıdır. Deforme olmuş anahtarlar asla kullanılmamalıdır. Anahtarın ucuna boru takıp kaldıraç gibi kullanmak anahtarın kırılarak yaralanmalara yol açar. Mümkün olan her yerde somunu çok daha iyi saran ve kayma riskini en aza indiren yıldız anahtarlar kullanılmalıdır.



Doğru Kavrama ve Keski Kullanımı: Keskiler parmakları koruyacak şekilde doğru açıyla kavranmalı baş kısımları deformasyon uğradığında taşlanarak düzeltilmelidir.

Elektrikli El Aletleri



Çift Yalıtım ve Topraklama: Güvenlik için "iç içe iki kare" sembolüyle gösterilen çift yalıtımlı aletler ve uygun topraklama bağlantısına sahip kablolar kullanılmalıdır.



Kablo ve Bağlantı Güvenliği: Yıpranmış kablolar değiştirilmeli, kablolar ıslak zeminlerden ve darbe alabileceği yollardan getirilmemelidir.



Ayar Öncesi Enerji Kesimidir: aksesuar değiştirme veya ayar yapma işlemlerinden önce aletlerin fişinin prizden çekildiğinden mutlaka emin olunmalıdır.




Çalışır Vaziyette Bırakmayın: Elektrikli el aletleri çalışır durumdayken kesinlikle yere bırakılmamalı ve iş bitiminde fişleri takılı kalmamalıdır.

Basıncılı ve Yakıtlı Aletler



Basıncılı Hortum Kontrolleri: Pnömatik aletlerde hortum çapları uygun olmalı; kesik çatlak ve aşınmalara karşı hortumlar sık sık kontrol edilmelidir.



Hidrolik Aletlerde Denge: Kriko gibi hidrolik aletler zemine dik yerleştirilmeli ve taşıma kapasitesi asla aşılmamalıdır.



Karbonmonoksit (CO) Tehlikesi

Belirtiler: Yakıtlı aletler kapalı ortamlarda kullanılmamalıdır baş ağrısı baş dönmesi güçsüzlük ve mide bulantısı karbon monoksit zehirlenmesinin ilk belirtileridir.



Güvenli Yakıt İkmalı: Depo doldurulmadan önce motor durdurulmalı ve soğuması beklenmelidir. Ortamda mutlaka yeterli sayıda uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.